


Los guantes Stratek Anticorte Cut-5 están diseñados para brindar alta protección contra cortes y abrasión en entornos de alto riesgo mecánico. Están fabricados con fibras de alta resistencia UHMWPE, que ofrecen excelente desempeño frente a riesgos de corte, y cuentan con recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma, proporcionando un agarre seguro y controlado.

Su diseño permite un óptimo equilibrio entre seguridad, destreza y comodidad, facilitando la manipulación precisa de materiales sin comprometer la protección del usuario. El recubrimiento de PU mejora el agarre en seco y reduce la fatiga durante jornadas prolongadas de trabajo.

Son ideales para la manipulación de objetos filosos, piezas metálicas, vidrio y herramientas industriales, así como para trabajos de ensamblaje y mantenimiento donde se requiere protección confiable de las manos.

Cumple con ANSI/ISEA 105, nivel de corte Cut-5, garantizando un alto desempeño en tareas donde la integridad de las manos es crítica



Fibra
UHMWPE



Resistencia
al corte



Recubrimiento
de PU

► **NORMATIVAS:**

EN ISO 21420



EN 388



4X43D

ANSI/ISEA 105



+51 908 926 775



distribuidores@stratekperu.com



stratekperu.com

► CARACTERÍSTICAS:

FORRO	RECUBRIMIENTO	COLOR	LONGITUD	EMBALAJE
Fibra de UHMWPE	Poliuretano	Plomo	220 - 270 mm	12 pares x bolsa 10 bolsas x caja
TIPO DE PUÑO	GALGA	TALLAS	-	-
Tejido	13	S, M, L	-	-

► APLICACIONES:



Manufactura o
mantenimiento



Industria de
construcción



Industria
metalmecánica



Industria
logística



Industria
minera

► USO DEL GUANTE

Diseñado para la manipulación de materiales cortantes y tareas que requieren alta resistencia mecánica. Ideal para trabajos en metalmecánica, mantenimiento, ensamblaje y logística. No utilizar para protección frente a riesgos térmicos o químicos. Antes de cada uso, verificar que el guante no presente cortes, roturas ni signos de deterioro.

► ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar el contacto con aceites, solventes o sustancias químicas que puedan degradar los materiales. Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.

